


平成30年度通学路危険箇所地図

氷川町立 竜北西部小学校



【竜北西部小学校】

対策一覧表

平成30年8月24日 時点

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	ひばりヶ丘団地の町道(下鹿島)	「止まれ」の印はあるが、下り坂に書いてあるため、自転車で止まるときに注意を要する。	交通指導の強化	氷川町	平成30年度～
②	ひばりヶ丘団地の町道(下鹿島)の三叉路	見通しが悪く、面している道路が広いのでスピードを出す車がいる。	交通指導の強化	氷川町	平成30年度～
③	HEAT123店～資料館までの町道	道路と隣接する水路が大雨のとき増水し、道路と水路の区別がわからなくなり、転落、流される可能性があるためガードレールがないと危険。	交通指導の強化	氷川町	平成30年度～
④	経済連から入ったところの交差点:三叉路(町道)	見通しが悪い。	ガードパイプの新設、道路改良	氷川町	平成30年度～
⑤	経済連前の広い道路の横断歩道(町道)	道路が広いので、スピードを出してくる車がいる。渡るとき、十分な左右確認が必要。	交通取締りの強化	氷川町	平成30年度～
⑥	竜北中の北側の町道	途中から歩道がなく狭くなり、見通しが悪い。	区画線、道路改良	氷川町	平成30年度～
⑦	島地と上鹿島の境界の交差点:十字路(町道)	見通しが悪く、止まれの白線が消えかけている。	幹線の復元、路面標示「クロスマーク」	氷川町	平成31年度～
⑧	西部小近くの狭い町道(上鹿島～島地)	歩行者用の白線がない。横道に止まれの停止線がない。	区画線設置 交通指導の強化	氷川町	平成30年度～
⑨	給食センターの所の交差点	車の往来が多い上、交差点なので危険。	交通指導の強化 止まれ標識の移設 視界確保(福祉センター植木剪定)	氷川町 (公安委員会協議)	平成30年度～
⑩	島地神社前の三叉路	片側にミラーがなく、見通しも悪い。	交通指導の強化	氷川町	平成30年度～
⑪	県道八代不知火線の歩道	交通量が多く歩道がないため危険な状態となっている。	歩道の新設	熊本県南広域本部	平成31年度以降
⑫	県道14号(西部小学校～浜牟田橋)	交通量が多く歩道がないため危険な状態となっている。	歩道新設	熊本県南広域本部	平成30年度～
⑬	県道14号と町道(中網道西網道線)交差点(田中酒店付近)	交通量が多く歩道がないため危険な状態となっている。	① 信号機設置 ② ①に伴う歩行者待ちスペースの確保を検討(県道14号東側)	①氷川町 (公安委員会協議) ②県南広域本部	平成31年度以降
⑭	竜北中学校正門前の町道(町道島地松橋線)	横断歩道や区画線等の白線が消えかけている。	横断歩道、区画線等の白線の引き直し	氷川町	平成31年度以降